

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Нижегородский государственный  
инженерно-экономический институт»  
«Институт пищевых технологий и дизайна» -  
филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ  
ул. Спутника, д.24а, Нижний Новгород, 603041  
тел. 293-45-08, 293-32-78  
e-mail: ntk2006@mts-nn.ru

26.04.14 № 177  
На № \_\_\_\_\_

Директору ГКУ НО УСЗН  
Автозаводского района  
г. Нижнего Новгорода  
С.Н.Судаевой.

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ на-  
правляет Вам документы для занесения в реестр на карту доступности зданий  
учебного корпуса и общежития.

Приложение:

1. Информация об объекте инфраструктуры и услуг- 1 л. 1 экз.
2. Анкета к паспорту доступности – 3 л. 2 экз.
3. Паспорт доступности – 4л. 2 экз.

Директор



М.Е.Голышев

Исп. Кудрявцева Ольга Григорьевна  
2933278 ( 89107991374)



ПРИВЕРЖДАЮ  
ГКУ НО УСЗН  
С.Н. Судаева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ 02-168)

№ 12

Автозаводский район

« 18 » марта 2014 г.

Наименование муниципального образования Нижегородской области

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта "Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ (ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ). Общежитие.
- 1.2. Адрес объекта 603041, г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д.24а литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_этажей, \_\_\_кв.м  
- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 850 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) "Институт пищевых технологий и дизайна" – филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» (ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606340. Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.22а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

Образовательные услуги.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
До остановки «ул. Красноуральская» маршрутным такси №117, 198.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень), нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

**Адресная программа (план)  
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
"Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал ГБОУ ВПО НИИЭИ (ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НИИЭИ). Общежитие.**

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте   | Адрес объекта  | № паспорта объекта | Плановые работы  |             | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование              |                        | Дата текущего контроля |          |
|--------|---|--|--------------------|--|-------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------|
|        |   |  |                    | Содержание работ*  | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб              | Источник               |                        |          |
| 1      | "Институт пищевых технологий и дизайна" – филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт» (ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НИИЭИ). | 3<br>603041<br>г. Нижний Новгород, ул. Спутника, д.24а литер А | 4<br>02-168        | 5<br>Территория, прилегающая к зданию (участку) Входит в учебный корпус.   | 6<br>ТР     | 7<br>ДП-В 2016 г                                   | 8<br>0                      | 9<br>0                 | 10<br>-                | 11<br>11 |
|        |   |  |                    | Запасной вход №1<br>Замена одиночной ступени пандусом.<br>Установка поручней, колесоотбойников.<br>Адаптация площадки. Установка тактильных средств. | ТР          | ДП-В 2016 г  | ориентировочно 500 тыс. руб | Федеральный, областной | Директор института     |          |

|  |  |  |  |  |  |  |                |  |                           |                       |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|---------------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                |  |                           |                       |
|  |  |  |  |  |  |  | ДП-В<br>2016 г | ориенти<br>ровочно<br>1мл.руб          | Федеральный,<br>областной | Директор<br>института |
|  |  |  |  |  |  | Адаптация дверного<br>проема, устранение<br>порога.<br><u>Путь (пути)</u><br><u>движения внутри</u><br><u>здания (в т.ч. пути</u><br><u>эвакуации)</u><br>Адаптация лестницы,<br>в т. ч. установка<br>поручней, бортиков<br>по боковым краям<br>ступеней,<br>визуальных или<br>тактильных средств,<br>выделение краевых<br>ступеней.<br>Приобретение<br>подъемного<br>устройства.<br>Устранение<br>перепадов высот<br>(порогов).<br>Адаптация<br>центрального входа,<br>контрольно-<br>пропускного пункта. | ТР             |  |                           |                       |
|  |  |  |  |  |  | <u>Зоны целевого</u><br><u>назначения здания</u><br><u>(целевого</u><br><u>посещения</u><br><u>объекта).</u><br>Адаптация дверных<br>проемов. Устранение<br>порогов.   | ДП-В<br>2016 г | ориенти<br>ровочно<br>500 тыс.<br>руб. | Федеральный,<br>областной | Директор<br>института |
|  |  |  |  |  |  | <u>Санитарно-</u><br><u>гигиенические</u><br><u>помещения</u><br>Адаптация   | ТР<br>КР       | ориенти<br>ровочно<br>900 тыс.<br>руб  | Федеральный,<br>областной | Директор<br>института |

|                    |   |    |                |                                     |                           |                       |
|--------------------|---|----|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| туалетной комнаты. | Системы информации на объекте.<br>Установка схем с направлением движения и мнемосхем.<br>Установка тактильных средств информации. | ТР | ДП-В<br>2016 г | ориенти<br>рочно<br>100 тыс.<br>руб | Федеральный,<br>областной | Директор<br>института |
|--------------------|---|----|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОИ  
\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта»  
Паспорта ОИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  
ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается:  
ДП-В - доступен полностью всем;  
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);  
ДЧ-В - доступен частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Директор ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ



М.Е.Голышев.



### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГ                | ДУ  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/<br>п | Основные структурно-функциональные<br>зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение  |                               |
|---------------|---|---|---|-------------------------------|
|               |   |   | № на<br>плане                                       | № фото                        |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДУ-В  |   | 32                            |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ВНД-И (К), ДУ-И (О, С, Г, У)  | з.в. №1   | 33, 38                        |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания (в<br>т.ч. пути эвакуации)   | ВНД-И (К, О), ДУ-И (С, Г, У)  | ц.в., Л, К  | 9, 10,12,13                   |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ВНД-И (К), ДУ-И (О, С, Г, У)  | Лаб.<br>ОП,<br>м.к.,<br>№24,<br>№31,<br>№39<br>ж.к. | 60<br>53,<br>63,<br>16,<br>26 |
| 5             | Санитарно-гигиенические помещения                               | ДУ-И (С, Г, У), ВНД-И (К, О)  | Т.  | 18, 20-22,24                  |
| 6             | Система информации и связи (на всех<br>зонах)                   | ДУ-В  |   | 1, 12, 61                     |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ-В  |   | 32                            |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: ВНД-И (К), ДУ-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|-----------|---|--|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | Ремонт текущий                                     |

|    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 2  | Вход (входы) в здание  | Ремонт текущий              |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт текущий              |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий              |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий, капитальный |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий              |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт текущий              |
| 8. | Все зоны и участки   | Ремонт текущий              |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
доступность всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии

Комиссия по вопросам, связанным с формированием безбарьерной среды

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт»; Министерство образования Нижегородской области;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области  
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.



5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 37 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 5 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  
УСЗН Автозаводского района г. Н. Новгорода

Фокина О.А.

Члены рабочей группы:

Специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  
УСЗН Автозаводского района г. Н. Новгорода

Николаева О.С.

Специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  
УСЗН Автозаводского района г. Н. Новгорода

Копишова А.Ю.

В том числе:

Заместитель директора по связям с общественностью

Кудрявцева О.Г.

Управленческое решение согласовано «06» 08 2014 г. (протокол № 5)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Входит в учебный корпус. См описание территории учебного корпуса <u>ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер Б</u> |                                  |                              |            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        |   |                                  |                              |            |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |   |                                  |                              |            |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |   |                                  |                              |            |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            |        |   |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |   |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку)  | ДУ-В   |            | 32     | ремонт текущий   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**1. Входа (входов) в здание**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А  
Запасной вход №1.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального о- планировочного элемента | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-------|---|------------------|------------|------------|---|----------------------------------|--|------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                     | нет              | з.в. №1    | 33         |   |                                  |  |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                       | нет              | з.в. №1    | 33         | Отсутствует пандус. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 4.1.12, п. 5.1.1). Отсутствие ограждения, поручней и колесоотбойников. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 4.1.14, п. 4.1.15)   | К, О, С                          | Замена одиночной ступени пандусом. Установка поручней, колесоотбойников. | ремонт     |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                         | есть             | з.в. №1    | 36         | Размеры и качество покрытия не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.3). Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.10); ГОСТ Р 52875 ).   | все                              | Адаптация площадки. Установка тактильных средств.                        | ремонт     |
| 2.4   | Дверь (входная)   | есть             | з.в. №1    | 37, 42, 44 | Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.4). Отсутствие дверных ручек. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.4.2, п. 5.4.3). Высота перепада высот (порога) не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.4). | все                              | Адаптация дверного проема, устранение порога.                            | Ремонт     |
| 2.5   | Тамбур  | есть             | з.в. №1    | 38, 42,    | Ширина дверного проема входной двери не соответствует   | К, О                             | Адаптация дверного проема.   | ремонт     |

|  |                               |  |  |           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|
|  |                               |  |  | 44,<br>45 | требованиям.<br>Нарушение СП<br>59.13330.2012 (п.5.2.4). |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне |  |  |           |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОИ |
|---|---|---------------|--------|--|
|   |   | № на<br>плане | № фото |  |
| Вход (входы) в<br>здание.<br>Центральный вход.        | ВНД-И (К),<br>ДУ-И (О, С, Г, У)                                     | з.в. №1       | 33,38  | Ремонт текущий   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать вход для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и МГН с земли в здание корпуса (СП 59.13330.2012, п. 5.1.1).

## I Результаты обследования:

## 1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов   |              |
|-------|--|------------------|------------|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
|       |  | есть / нет       | № на плане | № фото  | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  | есть             | К          | 12, 13  |   |                                  |  | Не нуждается |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                             | есть             | Л          | 5-7, 30 | <p>Ступени разного размера. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).<br/>Отсутствуют поручни.</p> <p>Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.15, п. 5.2.16).<br/>Боковые края ступеней не примыкающие к стене не имеют бортиков. Нарушение СП 59 13330.2012 (п. 5.2.9).</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом (визуальными средствами) или фактурой (тактильными средствами).</p> <p>Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.12); ГОСТ Р 52875.</p> <p>Отсутствие тактильных предупреждающих указателей или контрастно окрашенных поверхностей перед входами на лестницы.</p> <p>Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.3), ГОСТ Р 52875.</p> | К,<br>О, С<br><br>все<br><br>С   | Адаптация лестницы, в т. ч. установка поручней, бортиков по боковым краям ступеней, визуальных или тактильных средств, выделение краевых ступеней. | ремонт       |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                               | нет              |            |         |   |                                  |  |              |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                    | нет              |            |         | Отсутствие лифтов и подъемных устройств, дублирующих лестницу. Нарушение  | К                                | Приобретение подъемного устройства.  | ремонт       |

|     |   |      |                 |               |  |     |  |        |
|-----|---|------|-----------------|---------------|--|-----|--|--------|
|     |   |      |                 |               | СП 59.13330.2012 (п.5.2.17).   |     |  |        |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |                 | 9, 10         | Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.4).  | все | Устранение порогов.  | ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | ц.в.<br>Л,<br>К | 6,7<br>12, 13 | <p>Качество покрытия центрального входа не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.3).</p> <p>Лестница центрального входа не оборудована поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.2).</p> <p>Имеется контрольно-пропускной пункт внутри здания (с центрального входа). Не предусмотрен боковой проход для эвакуации инвалидов. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.8).</p> <p>Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.4).</p> <p>На путях эвакуации перепады высот (пороги). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4).</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами). Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.31).</p> | все | Адаптация центрального входа, контрольно-пропускного пункта. Устранение перепадов высот, в т. ч. перед входом на лестницы установка тактильных средств на краевые ступени. | ремонт |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |                 |               |  |     |  |        |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
|   |  |            |        |  |

|   |                                 |                 |                |                |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ-И (С, Г, У),<br>ВНД-И (К, О) | ц. в. , К,<br>Л | 9,10,12,<br>13 | Ремонт текущий |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приобретение подъемного устройства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше этажа основного входа в здание; адаптация лестниц и центрального входа как путей эвакуации для инвалидов всех категорий.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |                                      |  | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                      |            |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------------|
|       |  | есть / нет       | № на плане                           | № фото   | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | Лаб. ОП, м.к., №24<br><br>№31<br>№39 | 59, 60<br><br>50-56, 58<br>63<br><br>16,<br>26 | <u>Лаборатории (1 этаж), каб. №24</u><br>Ширина дверного проема не соответствует требованиям.<br>Нарушение СП 59.13331.2012 (п. 5.2.4).<br>Высота порогов не соответствует требованиям.<br>Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4)<br><u>Лаборатории №31, 39.</u><br>Высота порогов не соответствует требованиям.<br>Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4) | К                                | Адаптация дверных проемов.<br>Устранение порогов. | ремонт     |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |                                      |  |  |                                  |   |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |                                      |  |  |                                  |   |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |                                      |  |  |                                  |   |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |                                      |  |  |                                  |   |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |                                      |  |  |                                  |   |            |



**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение                                  |                                   | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|--|--|---|-----------------------------------|--|
|  |  | № на плане                                  | № фото                            |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД-И (К),<br>ДУ-И (О, С, Г, У)                            | Лаб.<br>ОП,<br>м.к.,<br>№24,<br>№31,<br>№39 | 60<br><br>53,<br>63,<br>16,<br>26 | Ремонт текущий   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптация дверных проемов, устранение порогов на пути движения инвалидов всех категорий (СП 59.13330.2012 п.5.2.4).

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалидов а (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                     |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Вариант II – места приложения труда         |  |            |        |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов                   |            |
|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                     | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | есть             | ж.к.       |        | Ширина дверного проема не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13331.2012 (п. 5.2.4). Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4) | К                                | Адаптация дверных проемов. Устранение порогов. | ремонт     |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| жилые помещения                             | ВНД-И (К),<br>ДУ-И (О, С, Г, У)                               | ж.к.       |        | Ремонт текущий  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптация дверных проемов, устранение порогов (СП 59.13330.2012 п.5.2.4).

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |             | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото      | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Т.         | 18,20-22,24 | Не предусмотрена специально оборудованная туалетная комната. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.3), 35-101-2001 (рис. 3.10-3.15). | все                              | Адаптация туалетной комнаты. | ремонт     |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              |            |             |   |                                  |                              |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |            |             |   |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |             |   |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |             | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|------------|-------------|--|
|   |  | № на плане | № фото      |  |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ-И (С, Г, У), ВНД-И (К, О)                               | Т.         | 18,20-22,24 | Ремонт капитальный, текущий  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптация полностью туалетной комнаты.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, ул. Спутника, д. 24а, литер А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                        |              |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|--------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ   |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            | 1,61   | Отсутствует информация с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.5.2).<br>Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения). Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 7.1.8) | все                              | Установка схем с направлением движения и мнемосхем. | ремонт       |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             |            | 12     |  |                                  |   | Не нуждается |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствуют тактильные устройства. Нарушение ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264   | С                                | Установка тактильных средств информации.            | ремонт       |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                  |   |              |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |           | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|---|------------|-----------|---|
|   |   | № на плане | № фото    |   |
| Системы информации на объекте               | ДУ-В  |            | 1, 12, 61 | Ремонт текущий  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных средств информации.